

В Охотском море столкнулись два российских промысловых судна - камчатский траулер «Яков Павлов» и рыболовецкая шхуна «Командор» из Владивостока. Траулер получил пробоину ниже ватерлинии, шхуна не пострадала.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, однако известно об этом стало только сегодня. Сообщение о ЧП передал владивостокский морской Спасательно-координационный центр. По его данным, никто из членов экипажей двух судов, столкнувшихся в тумане, не пострадал.

По сведениям вестника «Морской бюллетень - Совфрахт», траулер «Яков Павлов» получил пробоину размером 20 на 12 сантиметров в правом борту. После создания крена на противоположный борт в 15 градусов на траулере осушили трюм, поставили цементный ящик. С началом движения из-за плохого качества цемента ящик размыло, судно снова легло в дрейф. На пробоину установлен жесткий пластырь, водотечность в трюм незначительная, поступающая вода сразу откатывается за борт.

В субботу утром на помощь аварийному траулеру пришло спасательное судно «Справедливый». В его сопровождении «Яков Павлов» идет к западному району Камчатки. Погода в районе следования каравана - ветер 5-7 метров в секунду, волнение моря 2 метра. Траулер «Яков Павлов» построен в 1985 году, имеет водоизмещение 1228 тонн. Рыболовецкая шхуна «Командор» построена в 1990 году, водоизмещение судна 1140 тонн, сообщил ИТАР-ТАСС. **www.ve stipk.ru**